

LEVEE D'ALERTE SANITAIRE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA LOZERE
Immeuble 'Le Torrent' - 1 rue du Père Coudrin
C.S. 90136 - 48000 MENDE Cedex
Téléphone : 04.66.49.40.70 - Télécopie : 04.66.49.03.07

Destinataire : MAIRIE DE SAINT PRIVAT DE VALLONGUE

Alerte gérée par K. ROVIRA

N° de télécopie : 04 66 45 42 37

En date du mardi 22 novembre 2022

N° de téléphone : 04 66 45 51 13

Nombre de pages : 2 (y compris celle-ci)

Adresse mél : mairie@stprivatdevallongue.fr

RESEAU DE DISTRIBUTION : CABANELLE

Contrôle sanitaire du Lundi 24 octobre 2022

Un dépassement des limites de qualité des paramètres microbiologiques a été constaté sur ce réseau, ce qui avait amené mes services à vous demander de mettre en place une restriction d'usage temporaire accompagnée d'une information de la population.

Les valeurs mesurées étaient les suivantes :

Valeur du paramètre Eschérichia coli : 19 germes dans 100 ml

ETAT DE LA SITUATION

Vous m'avez informé des mesures mises en oeuvre pour assurer de façon durable la qualité de l'eau distribuée. Suite à cela, des analyses de confirmation ont été réalisées. Elles ont montré l'absence de germes et confirmant ainsi le

retour à la normale de la situation.

La restriction d'usage temporaire peut donc être levée tout en maintenant une attention particulière au bon fonctionnement des installations ainsi qu'à leur entretien.

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : CABANELLE

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE SAINT PRIVAT DE VALLONGUE

Mende, le mardi 15 novembre 2022
Page 1/1

Terrain	Bactériologie				Physico-chimie						
	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	pH unité pH	Turbi- dité NFU			
Lieu de prélèvement	Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	0	0	87	154	0	82	7,4	<0,2
LA CABANELLE HABITATION PARTICULIERE	0,28	0,32	13,7	0	0	87	154	0	82	7,4	<0,2
Limites de qualité en gras				0	0			0	1100 200	9 6,5	1
Références de qualité en italiques											

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables et le caractère agressif de l'eau.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau. Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certains substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.